

# Arbeitsanweisung: technische Ausrüstung

## 1. Zweck

- Auflistung der notwendigen technischen Ausrüstung pro Betrieb und Bundesland
- Verantwortung, Prüfung und Wartung dafür

## 2. Beschreibung

Folgende Mess- und Prüfmittel müssen in einem zertifizierten Rauchfangkehrerbetriebe vorhanden und entsprechend der folgenden Liste geprüft und gewartet werden

Technische Ausrüstung	Verantwortlich	Prüfung/ Kalibrierung	Intervall	Wartung
<b>Mess- und Prüfmittel:</b>				
Überdruckprüfgerät	Mitarbeiter	Optisch (Selbstkalibrier- test)	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Unterdruckprüfgerät	Mitarbeiter	Optisch (Selbstkalibrier- test)	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Rauchfangkamera	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Abgasmessgerät	GF (extern)	Eichung	1 x im Jahr	Bei Eichung erfolgt Wartung
<b>Elektrische Geräte:</b>				
Ausschlaggerät	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Staubsauger	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Entleeren, geg. Rep. Vor Ort
Elektrische Handlampen und Taschenlampen	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	geg. Rep. Und Batteriewechsel Vor Ort
Motorbürste	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
<b>Werkzeuge:</b>				
Scherreisen, Kehrhaspel oder Kehrbesen, Schlüssel für Rauchfangtüren, Bartwisch, Chimperling, Spiegel, Werkzeugkoffer mit Mindestausstattung				

## 3. Hinweise und Anmerkungen

keine