

Arbeitsanweisung: technische Ausrüstung

1. Zweck

- Auflistung der notwendigen technischen Ausrüstung pro Betrieb und Bundesland
- Verantwortung, Prüfung und Wartung dafür

2. Beschreibung

Folgende Mess- und Prüfmittel müssen in einem zertifizierten Rauchfangkehrerbetriebe vorhanden und entsprechend der folgenden Liste geprüft und gewartet werden

Technische Ausrüstung	Verantwortlich	Prüfung/ Kalibrierung	Intervall	Wartung
Mess- und Prüfmittel:				
Überdruckprüfgerät	Mitarbeiter	Optisch (Selbstkalibrier- test)	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Unterdruckprüfgerät	Mitarbeiter	Optisch (Selbstkalibrier- test)	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Rauchfangkamera	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Abgasmessgerät	GF (extern)	Eichung	1 x im Jahr	Bei Eichung erfolgt Wartung
Elektrische Geräte:				
Ausschlaggerät	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Keine, geg. Rep. Vor Ort
Staubsauger	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	Entleeren, geg. Rep. Vor Ort
Elektrische Handlampen und Taschenlampen	Mitarbeiter	Optisch	Vor jeder Inbetriebnahme	geg. Rep. Und Batteriewechsel Vor Ort
Werkzeuge:				
Scherreisen, Kehrhaspel oder Kehrbesen, Schlüssel für Rauchfangtüren, Bartwisch, Chimperling, Spiegel				

3. Hinweise und Anmerkungen

keine